

対 策 一 覧 表

【事業完了分】

【盈進小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	赤道線	時吉の嵐鉄工近く	用水路に蓋、転落防止柵がない。幅員も狭小	水路管理が出来なくなるので蓋の設置はできない。防護柵を設置すると幅員が狭いため車両の通行離合ができなくなる。拡幅のため用地買収・家屋移転を伴う改良工事が必要となる。	町 土地改良区	平成27年度 一部防護柵設置 令和元年度 (転落防護柵設置済)
2	城之口中線 八幡馬場 西ヶ追線	信教寺・屋地楽習館 周辺 信教寺～城之口	道幅が狭く、過去に接触事故も発生。保育園児の送迎車が多い。	拡幅のため家屋移転を伴う改良工事が必要となる。	町	通学路の変更 現在のところ大 きな問題なし (削除)

【流水小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	国道267号線 から流水小 へ入る道路	国道267号線から 流水小へ入る道路左 側	児童の通学路であるが長い区 間側溝に蓋がない。	側溝への蓋版布設	町	平成30年度 (蓋版布設済)

【佐志小学校】 (第2次町通学路交通安全プログラム危険箇所一覧 P7—P10)

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	佐志本通り 線	ほたる公民館横	通学路に沿って用水路があ り、柵がなく危険	一部暗渠化と防護柵設置予定 ○柵設置により児童の登下校時の安全性が高 まった。	町	平成27年度 防護柵設置 (対応済)
2	内屋敷線	広瀬マヨたこ裏	用水路があり、柵がなく危険	一部防護柵設置予定 ○柵設置により児童の登下校時の安全性が高 まった。	町	平成27年度 防護柵設置 (対応済)
3	宮之城加治 木線	木洪～仮屋原間	路側帯の白線も完全に消えて いるため危険	外側線の再表示。 ○路側帯と車道の区分が明確になった。	県	平成26年度 外側線表示 (対応済)
4	佐志本通り線	国道504号から佐 志本通りに入った付 近	H30. 7. 17不審者による 声かけ事案発生(2年女児)	青パトや警察によるパトロールなどの強化	県 警察	学校、教育委員 会、警察との合 同現地調査を実 施(R1. 12. 3)

【鶴田小学校】 (第2次町通学路交通安全プログラム危険箇所一覧 P11—P13)

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	国道267号線	歩道上部の法面崩落	通行規制(通学指導)	法面復旧工事	県	平成28年度 法面復旧工事 (対応済)

【柏原小学校】 (第2次町通学路交通安全プログラム危険箇所一覧 P13—P15)

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	鶴田紫尾定 之段線	町営住宅前 農協前	路面が荒廃している。降雨時 の排水が悪く、児童へ水ハネ がある。	舗装補修	県	平成27年度 舗装補修工事 (対応済)
2	町道種子田 線	諏訪下の用水路	柵がなく危険	柵やガードレールの設置	町	平成29年度 柵設置工事 (対応済)
3	進入道路	柏原クランドの道路	路面が荒廃している。降雨時 の排水が悪く、児童へ水ハネ がある。	舗装補修	町	平成30年度 舗装補修工事 (対応済)

【求名小学校】（第2次町通学路交通安全プログラム危険箇所一覧 P16）

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	求名交差点 ～薩摩中学校 県道396号線	岩倉建設近くの歩道の柵	歩道の柵が破損している。柵が落ちそうで危ない。	柵の修理	県	平成30年度 柵の修繕 (対応済)

【永野小学校】（第2次町通学路交通安全プログラム危険箇所一覧 P16—P17）

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	504号線(町道)(主要地方道宮之城・牧園線)	観音滝公園入口近く	事故により追突されたガードレールの袖ビームが車道に迫っている。	ガードレールまたは、袖ビームのみでも修理を行ってほしい。	町	平成30年度 修繕工事 (対応済)