

第2次 町通学路交通安全プログラム 危険箇所一覧

【山崎小学校区内】

1 国道328号線 山崎小前横断歩道



2 県道392号線 折小野入口



【盈進小学校区内】

1 県道宮之城祁答院線



1 県道宮之城祁答院線
峠付近の見通しが悪い，一部歩道なし
経過観察



2 国道267号線沿い（都市下水路 みのり園前）



下水路に側溝蓋がないため，危険である



3 穴川橋（石橋）



欄干が低く、児童が身を乗り出して川を見ていることもあり危険である



4 町道五日町西ケ迫線（おしどり団地からウッドタウンへ）


ミラーがないので、左右の確認ができず危険



5 町道城之口五日町線（五日町入口～ 信教寺保育園）



6 町道愛宕前岡線（郵便局横）



7 国道328号線（上向 吉祥寺保育園下の歩道）




8 船木東公民館支線（船木東公民館近く）



9 町道中央線（火葬場近く交差点）



10 町道川原線（川原交差点~ フォトスタジオ松田）




1 1 国道504号線（元三腰ストアー近く）



【佐志小学校区内】

- 2 町道屋地佐志線（豆漬公民館T字路） 3 町道田原線（横断歩道） 4・5 国道504号線



2 町道屋地佐志線
停止線，横断歩道なし

3 町道田原線
横断歩道なし，危険

4及び5 ファミリーマート付近交差点
歩行者横断の青信号時間が短い，バイク通過

2



3



4 ファミリーマート付近交差点 青信号時間短い



白線対応済

5 ファミリーマート前，バイク通過




1 町道屋地佐志線（あながわ交差点）



横断歩道がなく危険



6 7 8 9 町道佐志本通り線（ほたる公民館横）



9 通学路歩道
段差や窪みがある

7 佐志区交流館入口
車両停止線がなく危険

8 ほたる公民館横
用水路が大雨時溢れ出て危険

6 佐志郵便局近く
側溝に蓋がなく危険

6 排水路 H=1.2m 高さ0.5m~ 1.4m



7 町道佐志本通り線交流館入口の停止線



8 用水路が大雨時溢れ出て危険



9 段差や窪みがある



【鶴田小学校区内】


1 町道上下大迫線



歩道に落石有⇒少
経過観察




2 町道新田線



側溝に蓋のない区間
経過観察




3 町道稲富線



町道稲富線
学校再編前に通学路として歩道確保及び
ガードパイプ、カラー舗装等の整備



4 国道267号線（吉井製茶工場入口）




旧鶴田中学校

横断歩道がなく、横断時は危険



5 町道湯田原線（小学校再編による整備対象路線）



通学路としての歩道整備
ガードパイプ，カラー舗装
等




6 国道267号線（湯田中から西湯田原境）



国道267号線の歩道
に樹木が覆い被さって
いる



7 県道399号線~ 町道湯田原線



①




②



③



8 町道湯田原停車場線




8 町道湯田原停車場線
新鶴田小の通学路として使用したい
ため、ガードパイプ又は歩道等の整備
登下校時刻の速度制限 (30 km)

横断歩道の設置検討



【柏原小学校区内】

1・2 県道鶴田定之段線



1 岩之上団地入口三叉路
路面排水不良

2 旧紫尾小前から小久保商店までの歩道
歩道路面不良


1 県道鶴田定之段線



2 県道鶴田定之段線（歩道）



3 町道宮下線



町道宮下線
停止線で一旦停止しない



4 県道紫尾虎居線



歩道またはカラー舗装の整備

【求名小学校区内】

1 国道267号線旧道



1 制限速度30 km/hに




1 側溝に蓋をすることができないか



【永野小学校区内】


1 県道牧園薩摩線



県道牧園薩摩線
橋欄干とガードレールに隙間がある
応急対応 経過観察



2 県道牧園薩摩線




2 観音滝公園入口からアロン電機
まで歩道にガードレールがない

2 ガードレール・ガードパイプ等の設置【令和元年度町道路線は整備済】



【中津川小学校区内】


1 県道薩摩祁答院線（尾付野商店付近～ 北方橋付近）



県道薩摩祁答院線
幅員狭く 見通しが悪い
歩道未整備
平成 26 年度から改良工事中



2 県道黒木新地線




道路幅員が狭く、歩道も整備されて
いないため危険

スピード抑制の看板を設置できないか。



3 県道薩摩祁答院線（食彩みやわき前）



押しボタン信号を設置できないか。

【宮之城中学校区内】

1 国道328号線（屋地市街地付近）



(八坂神社前交差点)



2 国道328号線（屋地本町交差点）

右折車両のための右折矢印信号の設置



至宮之城中

3 県道398号線（矢野プロパン付近）

