


第3次 町通学路交通安全プログラム 危険箇所一覧

【山崎小学校区内】

1 国道328号線 山崎小前横断歩道




2 県道392号線 折小野入口



【盈進小学校区内】

1 県道宮之城祁答院線



1 県道宮之城祁答院線
峠付近の見通しが悪い，一部歩道なし
経過観察

1 県道宮之城祁答院線




2 国道267号線沿い（都市下水路 みのり園前）



下水路に側溝蓋がないため，危険である




3 町道五日町西ケ迫線（おしどり団地からウッドタウンへ）



ミラーがないので、左右の確認ができず危険



4 町道愛宕前岡線（郵便局横）



5 町道五日町西ケ迫線（宮之城中学校入口交差点）



6 町道古城線（船木下公民館近く）



7 町道川原線（川原交差点～フォトスタジアム松田）



8 国道504号線（元三腰ストアー近く）



9 現王園商店横（きららの楽校近く）




10 信教寺付近の十字路（見通しが悪い）

一時停止のラインをはっきり修復するか、注意を促す看板を設置してほしい。



【佐志小学校区内】

1 町道屋地佐志線（豆漬公民館T字路） 2及び3 国道504号線



1 町道屋地佐志線
停止線，横断歩道なし

2及び3 ファミリーマート付近交差点
歩行者横断の青信号時間が短い，バイク通過

1



2 ファミリーマート付近交差点 青信号時間短い



3 ファミリーマート前，バイク通過




5 町道佐志本通り線（ほたる公民館横）

5 用水路が大雨時溢れ出て危険



4, 6 町道佐志本通り線



4 佐志区交流館入口
車両停止線がなく危険

6 通学路歩道 段差や窪みがある
パネルの穴・劣化

4 町道佐志本通り線交流館入口の停止線

6 歩道の段差やくぼみ



【鶴田小学校区内】

1 町道上下大迫線



歩道に落石有⇒少
経過観察



2 町道新田線



側溝に蓋のない区間
経過観察




3 国道267号線（湯田中から西湯田原境）



国道267号線の歩道に樹木が覆い被さっている



4 町道湯田原停車場線




5 町道湯田原停車場線
横断歩道の設置検討



【柏原小学校区内】

1 県道鶴田定之段線



1 旧紫尾小前から小久保商店までの歩道
歩道路面不良

1 県道鶴田定之段線（歩道）



2 県道紫尾虎居線



歩道またはカラー舗装の整備

3 京塚原線



【薩摩小学校区内（旧求名小）】

1 国道267号線旧道



1 制限速度30km/hに




1 側溝に蓋をすることができないか



【薩摩小学校区内（旧永野小）】

1及び2 県道牧園薩摩線




1 特産品販売所前横断歩道

2 薪無人販売所前横断歩道



【薩摩小学校区内（旧中津川小）】


1 県道薩摩祁答院線（食彩みやわき前）



押しボタン信号を設置できないか。

【宮之城中学校区内】

1 国道328号線（屋地市街地付近）



国道328号線（八坂神社前交差点）

国道328号線（日高商店前交差点）



国道328号線（屋地仲町停留所付近）⇒旧タイヨー跡地にバス停留所を移す。



2 国道328号線（屋地本町交差点）

右折車両のための右折矢印信号の設置



至宮之城中

3 県道398号線（矢野プロパン付近）



4 町道高校通り線（田原団地への入口付近）

