

## 対 策 一 覧 表

【事業完了分・現状ではハード整備は困難な経過観察分】

## 【山崎小学校】

| 番号 | 路線名                 | 箇所名・住所                   | 通学路の状況・危険の内容  | 対策内容  | 事業主体 | 対策内容  |
|----|---------------------|--------------------------|---|---|------|---|
| 1  | 県道392号線<br>薩摩山崎停車場線 | 畜舎付近<br>久富木橋～<br>鹿児島ハイテク | 幅員が狭小で、大雨時に冠水するなど泥土がたまりやすい。枯木等がせり出している箇所や区間線が消えかかっている区間がある。 | 幅員が狭小なままなので、大雨や大風の後、枯木や竹がせり出すことが多い。道路拡幅などの抜本的な改修をして欲しい。 | 県    | 現状を勘案すると改良は困難木の張り出し対策は適宜依頼<br>R2年度に側溝清掃及び防草コンクリートを施工<br>R4年度区画線完了 |
| 2  | 国道267号線             | 山崎城ノ下<br>長浜商店前交差点        | 横断歩道や停止線が消えて、止まる位置が分かりづらい。                                  | 横断歩道や停止線、ダイヤモンドを引き直してほしい                                | 警察   | R5年度完了  |

## 【盈進小学校】

| 番号 | 路線名                   | 箇所名・住所                     | 通学路の状況・危険の内容                                    | 対策内容   | 事業主体       | 対策内容   |
|----|-----------------------|----------------------------|---|--|------------|--|
| 1  | 赤道線                   | 時吉の嵐鉄工近く                   | 用水路に蓋、転落防止柵がない。幅員も狭小                            | 水路管理が出来なくなるので蓋の設置はできない。防護柵を設置すると幅員が狭いため車両の通行離合ができなくなる。拡幅のため用地買収・家屋移転を伴う改良工事が必要となる。 | 町<br>土地改良区 | H27年度<br>一部防護柵設置<br>R元年度<br>(転落防護柵設置済)       |
| 2  | 城之口中線<br>八幡馬場<br>西ヶ迫線 | 信教寺・屋地楽習館<br>周辺<br>信教寺～城之口 | 道幅が狭く、過去に接触事故も発生。保育園児の送迎車が多い。                   | 拡幅のため家屋移転を伴う改良工事が必要となる。  | 町          | 通学路の変更<br>現在のところ大きな問題なし<br>(削除)              |
| 3  | 町道盈進小<br>通線           | 屋地本町交差点～相<br>良病院前          | 横断歩道、歩道と車道の境目のラインが半分消えかけていて危険である。               | ラインの引き直し   | 町          | R2年4月完成<br>(対応済)                             |
| 4  | 国道267号線               | 川原交差点<br>宮都大橋近く            | 信号機、横断歩道はあるが歩行者用青信号の点灯の時間が短い。                   | 車道幅員10mに対し、歩行者用信号機の青色現表示秒数が10秒であり、現状では妥当と考える。                                      | 警察         | ゾーン30表示<br>(対応済)                             |
| 5  | 国道504号線               | 泊野<br>三腰商店付近               | 道路が狭い上に、カーブも多く、車の通りも非常に多い。                      | ガードレール及び歩道等の設置   | 県          | 地元と協議を行い、R2年度に注意喚起を促すための路面標示を設置<br>(対応済)     |
| 6  | 平川                    | 上宮保育園前河川                   | 雨の時は増水する上、転落防護柵等もないため、児童が転落する危険がある。             | 転落防護柵の設置   | 町          | R2年度<br>ワイヤメッシュを設置<br>(対応済)                  |
| 7  | 平川・泊野                 | 水田                         | 水田脇にイノシシ等の防護柵があり電流が流れているため児童が触れると危険。            | 別の防護柵の設置   | 町          | R2年度<br>ワイヤメッシュを設置<br>(対応済)                  |
| 8  | 国道504号線               | コスモス近く信号                   | 横断歩道が消えかかっている。                                  | 白線の引き直し  | 警察         | R3年度<br>白線の補修済<br>(対応済)                      |
| 9  | 町道盈進小<br>通線           | 南日本銀行～宮之城<br>駅前            | 歩道が不明確。通行車両が多い。駅前の横断歩道は、左折、直進、右折車両が混み合うため危険である。 | (警)ゾーン30のエリア内であり、今後ゾーン30の推進。<br>(町)カラー舗装等の対策を道路管理者で検討。                             | 町<br>警察    | ゾーン30表示<br>(対応済)<br>現在道路工事中<br>R4年度完成予定      |
| 10 | 笠之元線                  | 船木の笠之元神社近く                 | 国道267号に出る際、左折車が見づらい。                            | 拡幅のため用地買収・家屋移転を伴う改良工事が必要となる。分筆登記が困難な土地である。ミラー設置の余地が無い。                             | 町          | H27年度<br>一部改良中                               |
| 11 | 町道愛宕下<br>船木線          | ひかり別館道路向かい<br>帝釈天公園法面      | 崖が崩れの危険性  | 崩落防止対策   | 町          | R5年度(対応済)                                    |
| 12 | 国道267号線               | 船木下                        | ガードレールなどが少ない。                                   | ガードレール増設を希望。   | 県          | 歩道と車道の間には、縁石による段差をもうけている。新たにガードレールの設置は困難である。 |
| 13 | 国道267号線               | 川原交差点                      | 川原交差点 横断歩道が消えかかっている。                            | 横断歩道のラインの引き直しを希望。  | 警察         | R5年度(対応済)                                    |

|    |           |          |                                    |   |      |  |
|----|-----------|----------|------------------------------------|---|------|--|
| 14 | 国道267号線   | 稲津病院前    | 歩道がないため、通学が危険。                     | 歩道の設置   | 県    | 現状等を勘案すると設置は困難<br>経過観察   |
| 15 | 町道五日町西ヶ迫線 | 城之口※     | 宮中下の十字路 路側帯が狭く、歩行者と自転車の離合時に危ない。    | 路側帯の拡張を希望。  | 町    | 現況の道路幅員等を勘案すると対応は難しい   |
| 16 | 町道古城線     | 船木下公民館近く | 防火水槽に柵がない。                         | 防火水槽柵設置を希望。   | 町    | 学校安全指導実施を行い経過観察  |
| 17 | 船木東公民館支線  | 船木東後     | ガードレールの横に柵がない。                     | 転落防止柵の設置を希望。  | 町    | 道路管理上、危険性は低いと考えるが、河川内に井間など管理施設もあるため、入り口を塞ぐことは、不適当と考える              |
| 18 | 町道城ノ口下原線  | 船木西※     | 五日町～山崎への茶畑、スピードを出す車が多い。            | 標識の設置を希望。   | 警察   | 速度規制あり<br>現状では標識は不要と判断   |
| 19 | 町道川原線     | 川原橋付近※   | 川原橋～盈進小 小牧酒造の先の橋を渡った先の道路を横断する箇所が危険 | 横断歩道の設置を希望。   | 町警察  | 橋が太鼓状であり、横断歩道を設置しても見通しが悪く危険を回避できない（近くに横断歩道あり）                      |
| 20 | 穴川橋石橋     | 穴川橋      | 欄干が低く、児童が身を乗り出して川を見ていることもあり危ない。    | 転落防止等の安全対策  | 町    | 現在通学路としての利用はない   |
| 21 | 県道344号線   | 白男川      | 歩道と横断歩道が少ない。                       | スクールゾーンなどの看板設置や横断歩道の設置を希望。特に、紫陽館前の道路・白男川郵便局近くの交差点・きららの楽校前の道路に設置希望 | 県警察町 | 歩道は片側に整備しており、両側への設置は困難<br>交通量調査実施したが、現在の交通量では横断歩道の設置基準には満たないため経過観察 |
| 22 | 県道344号線   | 白男川      | 紫陽館の川で遊ぶ子どもがいる。                    | 「子どもだけで川で遊ばない」という看板設置希望。  | 町    | 学校安全指導実施を行い経過観察  |
| 23 | 町道中央線     | 船木旭※     | 火葬場の交差点が一時停止をしない車が多い。              | 信号機等の設置を希望。   | 警察   | 信号の設置指針には満たないため経過観察  |
| 24 | 町道城之口五日町線 | 五日町付近    | 交通量が多いが、歩道がない。                     | ガードレール及び歩道等の設置  | 町    | 住宅地であり用地交渉も相当数必要となることから経過観察  |

【佐志小学校】

| 番号 | 路線名      | 箇所名・住所              | 通学路の状況・危険の内容                        | 対策内容                                      | 事業主体 | 対策内容  |
|----|----------|---------------------|-------------------------------------|---|------|---|
| 1  | 佐志本通り線   | ほたる公民館横             | 通学路に沿って用水路があり、柵がなく危険                | 一部暗渠化と防護柵設置予定<br>○柵設置により児童の登下校時の安全性が高まった。 | 町    | H27年度<br>防護柵設置<br>(対応済)                     |
| 2  | 内屋敷線     | 広瀬マヨたこ裏             | 用水路があり、柵がなく危険                       | 一部防護柵設置予定<br>○柵設置により児童の登下校時の安全性が高まった。     | 町    | H27年度<br>防護柵設置<br>(対応済)                     |
| 3  | 宮之城加治木線  | 木洗～仮屋原間             | 路側帯の白線も完全に消えているため危険                 | 外側線の再表示。<br>○路側帯と車道の区分が明確になった。            | 県    | H26年度<br>外側線表示<br>(対応済)                     |
| 4  | 佐志本通り線   | 国道504号から佐志本通りに入った付近 | H30.7.17不審者による声かけ事案発生(2名児童)         | 青パトや警察によるパトロールなどの強化                       | 県警察  | R元年12月3日<br>学校、教育委員会、警察との合同現地調査を実施(R1.12.3) |
| 5  | 佐志本通り線   | 佐志郵便局近く             | 郵便局横の側溝に柵が無く危険                      | 柵の設置                                      | 町    | 設置済   |
| 6  | 国道504号線  | 前之園とうふ店近く           | 道路と水路の間に柵がなく、児童が落ちそうである。            | 柵の設置                                      | 事業者  | R3年度<br>(対応済)                               |
| 7  | 国道504号線  | 佐志駅前バス停～クボタ営業所間     | 歩道はあるが、道幅が狭く、ガードレールが無く、交通量が多い。      | 佐志駅前バス停～クボタ営業所間は、歩道拡幅を計画                  | 県    | R3歩道拡幅工事完了                                  |
| 8  | 国道504号線  | 佐志交差点               | 横断歩道が消えており、横断時は危険                   | 横断歩道の引き直し                                 | 警察   | R5年度(対応済)                                   |
| 9  | 町道佐志鶴田駅線 | 東商店付近交差点及び歩道        | 横断歩道が消えており、横断時は危険。<br>歩道の草や雑木が茂り、狭い | 横断歩道の引き直し<br>定期的な歩道の草刈り・剪定                | 警察町  | R5年度(対応済)                                   |

|    |         |               |                          |  |     |  |
|----|---------|---------------|--------------------------|--|-----|--|
| 10 | 町道小川田線  | 白川田工務店に隣接する斜面 | 斜面の削れ箇所が多数あり、危険          | 土砂崩れ等の防止（斜面の改修）                          | 町   | 用地交渉困難な箇所<br>経過観察                            |
| 11 | 町道屋地佐志線 | 六川公民館入口       | 道路と水路の間に柵がなく、児童が落ちそうである。 | 柵の設置                                     | 町   | 歩道については、ガードパイプも設置され、十分な幅が確保されているため、危険度は薄いと判断 |
| 12 | 町道田原線   | バイクセンター近く交差点  | 道路と水路の間に柵がなく、児童が落ちそうである。 | 柵の設置                                     | 町   | 道路幅員等も狭く、設置は困難<br>経過観察                       |
| 13 | 町道屋地佐志線 | 豆漬公民館T字路      | 停止線、横断歩道もなく、横断時は危険       | (警)交通量等を調査の上横断歩道の設置を検討。基準を満たさない場合は設置は困難。 | 町警察 | 交通量調査では横断歩道の基準を満たさず経過観察                      |
| 14 | 町道田原線   | 田原交差点         | 交通量も増えているが、横断歩道もなく危険     | (警)交通量等を調査の上横断歩道の設置を検討。基準を満たさない場合は設置は困難。 | 町警察 | 交通量調査では横断歩道の基準を満たさず経過観察                      |

【鶴田小学校】

| 番号 | 路線名                | 箇所名・住所               | 通学路の状況・危険の内容   | 対策内容                                 | 事業主体 | 対策内容                             |
|----|--------------------|----------------------|--|--------------------------------------|------|----------------------------------|
| 1  | 国道267号線            | 歩道上部の法面崩落            | 通行規制(通学指導)   | 法面復旧工事                               | 県    | H28年度<br>法面復旧工事<br>(対応済)         |
| 2  | 国道267号線から旧流水小へ入る道路 | 国道267号線から旧流水小へ入る道路左側 | 児童の通学路であるが長い区間側溝に蓋がない。   | 側溝への蓋版布設                             | 町    | H30年度<br>(蓋版布設済)                 |
| 3  | 町道宮原坂線・町道鶴田中学校線    | 神子橋から旧鶴田中学校まで        | 車道と歩道の区画が明確でない   | 学校再編を前に通学路として歩道の確保やガードパイプ及びカラー舗装等の整備 | 町    | R4年度(対応済)                        |
| 4  | 国道267号線            | あさくま浄化槽前             | 横断歩道が消えている。  | 横断歩道の引き直し                            | 町警察  | R5年度(対応済)                        |
| 5  | 国道267号線            | 津曲理容店(鶴田3452)入口付近の側溝 | 蓋はないが柵は有る<br>低学年の児童が下校途中にのぞき込む時が有る<br>大雨時の増水時が心配される<br>(津曲理容店のご主人によれば、気が付いた時は注意してくださいとのこと) | 児童への下校指導                             | 県    | 経過観察                             |
| 6  | 国道267号線            | 福山商店～旧鶴田中学校まで        | 通学路としての歩道整備  | 歩道におけるガードパイプやガードレールの設置               | 県    | 現状等を勘案すると設置は困難<br>経過観察           |
| 7  | 町道花立線              | 松屋から湯田原ニュータウン        | 白線が消えている。  | 停止線、白線の引き直し                          | 町警察  | 停止線設置の基準に該当しない<br>経過観察           |
| 8  | 町道菅元線              | 代替道路                 | 町道湯田原停車場線の代替道路が凸凹している。草が生い茂っている。   | 舗装や草刈り等                              | 町    | 草刈り等については、伐採対応済み<br>舗装については、経過観察 |

【柏原小学校】

| 番号 | 路線名       | 箇所名・住所      | 通学路の状況・危険の内容                               | 対策内容             | 事業主体 | 対策内容                     |
|----|-----------|-------------|--|------------------|------|--------------------------|
| 1  | 鶴田紫尾定之段線  | 町営住宅前農協前    | 路面が荒廃している。降雨時の排水が悪く、児童へ水ハネがある。             | 舗装補修             | 県    | H27年度<br>舗装補修工事<br>(対応済) |
| 2  | 町道種子田線    | 諏訪下の用水路     | 柵がなく危険                                     | 柵やガードレールの設置      | 町    | H29年度<br>柵設置工事<br>(対応済)  |
| 3  | 進入道路      | 柏原クランドの道路   | 路面が荒廃している。降雨時の排水が悪く、児童へ水ハネがある。             | 舗装補修             | 町    | H30年度<br>舗装補修工事<br>(対応済) |
| 4  | 町道下手線     | 小路下手の用水路    | 柵がなく危険                                     | 柵やガードレールの設置      | 町    | R3年度完了                   |
| 5  | 県道397号線   | 山之口商店前の横断歩道 | 横断歩道の端に段差があるため、転倒の危険がある。                   | 歩道と横断歩道との段差解消    | 県    | R3年度完成                   |
| 6  | 町道宮下線     | 諏訪下三角商店の交差点 | 停止線で止まらずに出てくる車がある。<br>ひどいときは、一旦停止もしない車がある。 | 一旦停止の表示、取り締まりの強化 | 警察   | 停止線補修済                   |
| 7  | 国道267号線の脇 | 大願寺         | ため池があり危険(一部柵有り)                            | 柵の設置             | 県    | 池は私有地のため所有者での対応が望まれる     |

|   |         |     |                    |          |   |                        |
|---|---------|-----|--------------------|----------|---|------------------------|
| 8 | 国道267号線 | 大願寺 | 歩道の段差やガードレールがなくて危険 | ガードレール設置 | 県 | 現状等を勘案すると設置は困難<br>経過観察 |
|---|---------|-----|--------------------|----------|---|------------------------|

【求名小学校】

| 番号 | 路線名                    | 箇所名・住所             | 通学路の状況・危険の内容            | 対策内容                       | 事業主体 | 対策内容               |
|----|------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------|------|--------------------|
| 1  | 求名交差点～薩摩中学校<br>県道396号線 | 岩倉建設近くの歩道の柵        | 歩道の柵が破損している。柵が落ちそうで危ない。 | 柵の修理                       | 県    | H30年度柵の修繕<br>(対応済) |
| 2  | 国道267号線<br>求名町旧道       | 竹之内宅と錦光保育園との間      | 橋の扶付近に柵がないため、転落の危険がある。  | 柵やガードレールの設置                | 町    | R元年度完了<br>(対応済)    |
| 3  | 国道267号線<br>求名町旧道       | 稲富神社の旧道入口から竹之内宅前付近 | 車道と歩道を区別する路側帯の線が消えている。  | 通学路としての歩道の確保（白線）           | 町    | R3年度完成             |
| 4  | 国道267号線                | 薩摩町求名交差点<br>センプラザ前 | 横断歩道等が消えかかっている。         | 横断歩道やダイヤモンドマークを引き直してほしい    | 警察   | R5対応済              |
| 5  | 国道267号線                | 県道求名小川田線入口         | 横断歩道等が消えかかっている。         | 横断歩道やダイヤモンドマークを引き直してほしい    | 警察   | R5対応済              |
| 6  | 国道504号線                | 薩摩支所前信号            | 横断歩道・車線等が消えかかっている。      | 横断歩道やダイヤモンドマーク、車線を引き直してほしい | 警察   | R5対応済              |

【永野小学校】

| 番号 | 路線名                     | 箇所名・住所            | 通学路の状況・危険の内容   | 対策内容                         | 事業主体 | 対策内容                       |
|----|-------------------------|-------------------|--|------------------------------|------|----------------------------|
| 1  | 504号線(町道)(主要地方道宮之城・牧園線) | 観音滝公園入口近く         | 事故により追突されたガードレールの袖ビームが車道に迫っている。                              | ガードレールまたは、袖ビームのみでも修理を行ってほしい。 | 町    | H30年度修繕工事<br>(対応済)         |
| 2  | 県道<br>牧園薩摩線             | 永野橋<br>山本金物店より金山側 | 永野橋の欄干と道路のガードレールに隙間がある(転落の危険)<br>現在のところ急応対で問題ない。継続して経過観察を行う。 | 4箇所中3箇所は対応済<br>残り1箇所は対応策検討中  | 県    | 急応対策<br>経過観察<br>残り1箇所も対応完了 |

【中津川小学校】

| 番号 | 路線名      | 箇所名・住所                        | 通学路の状況・危険の内容                    | 対策内容                                       | 事業主体 | 対策内容                      |
|----|----------|-------------------------------|---------------------------------|--|------|---------------------------|
| 1  | 県道黒木新地線  | 県道薩摩祁答院線との丁字路から約0.8km         | 道幅が狭く、歩道も整備されていないため、車との距離も近く危険。 | 道路幅員の拡幅<br>カラー表示<br>スピード抑制の看板を設置           | 県    | R3年度看板設置<br>(対応済)         |
| 2  | 県道薩摩祁答院線 | 県道薩摩祁答院線と北方川が交差する付近           | 川縁へぬける道に手すりが無く、足下も見えづらいため落下の危険。 | 落下防止柵等の設置<br>橋梁架け替え<br>※走りやすくなりスピードを出す車が多い | 県    | H30年度から橋梁架け替え完了<br>(対応済)  |
| 3  | 県道薩摩祁答院線 | 県道薩摩祁答院線と北方川が交差する付近           | 川縁へぬける道に手すりが無く、足下も見えづらいため落下の危険。 | 落下防止柵等の設置<br>橋梁架け替え<br>※走りやすくなりスピードを出す車が多い | 県    | H30年度から橋梁架け替え完了<br>標識設置完了 |
| 4  | 県道薩摩祁答院線 | 尾付野商店付近十字路から北方橋付近自販機までの約0.3km | 幅員が狭く、カーブが多いため見通しが悪い。歩道未整備      |  | 県    | 改良工事完了                    |

【宮之城中学校】

| 番号 | 路線名     | 箇所名・住所  | 通学路の状況・危険の内容  | 対策内容           | 事業主体 | 対策内容  |
|----|---------|---------|---|----------------|------|---|
| 1  | 国道328号線 | 屋地中町停留所 | 同じ時間帯に通学車両が停車し、10分程度交通渋滞が発生している。<br>停車車両を追い越す車両が一方通行の状態になる。<br>停車車両に通行車両が追突する危険がある。 | 停車時間帯または停留所の変更 | 町    | R2年4月から停車時刻の変更実施<br>旧タイヤ跡地を一部停留所に変更<br>経過観察 |

|   |             |                  |   |  |         |  |
|---|-------------|------------------|---|--|---------|--|
| 2 | 国道328号線     | 屋地仲町停留所付近<br>交差点 | 信号機がないため、バス等が<br>停車していた場合、横断歩行<br>者に気付かず事故につながる<br>危険がある。 | 信号機の設置<br>停車時間帯または停留所の変更               | 町<br>警察 | R2年4月から交通安全指導<br>員の配置<br>新たな信号機設置は難しい。<br>開花観察 |
| 3 | 町道高校通<br>り線 | 田原団地への入口付<br>近   | 中学校生徒送迎の保護者と思<br>われる車両のスピード出しす<br>ぎで危険                    | ハード整備が難しいなら、スピードを出さな<br>いような注意喚起ができないか | 町       | 地域への注意喚起や学校安全<br>指導実施を行い経過観察                   |