

2026. 7. 28

史跡鹿児島島津家墓所（宮之城島津家墓所）

被害状況




図 石造物 各部位名称

○ エリア別被害状況

（１）Ａ区

- ① 2代忠長墓（B01）：^{そうりん}相輪落下、燈籠（T02）一部倒壊
- ② 2代忠長夫人墓（B02）：^{たまがき}墓碑周囲の玉垣一部倒壊
- ③ 墓所周囲の玉垣：一部損傷
- ④ 6代久洪夫人墓（B10）：^{もや}左側面の身舎壁面一部損傷、燈籠（T20）宝珠の落下
- ⑤ 龜砦碑（K01）：石碑正面の一部損傷
- ⑥ 4代久通夫人墓（B23）：燈籠（T50）宝珠の落下
- ⑦ 墓所周囲の玉垣：子柱の傾き、笠石のズレ
- ⑧ 7代久方夫人墓（B31）：燈籠（T66）宝珠の落下



①B01_墓碑損傷状況



②T02_燈籠損傷状況



③B02_墓碑周囲の玉垣損傷状況



④墓所周囲の玉垣損傷状況



⑤B10_墓碑損傷状況



⑥T20_燈籠損傷状況



⑦K01_石碑損傷状況



⑧T50_燈籠損傷状況



⑨墓所周囲の玉垣損傷状況



⑩T66_燈籠損傷状況

(2) B区

⑪14 代久寶夫人墓 (B04) : ^{やが}屋蓋のズレ、燈籠 (T08) 宝珠の落下

⑫-1 14 代久寶墓 (B05) : 燈籠 (T11) 倒壊

⑫-2 14 代嫡男愛壽丸墓 (B06) : 燈籠 (T12) 倒壊

⑬13 代久中墓 (B07) : 燈籠 (T14) 宝珠の落下

⑭12 代久儔墓 (B08) : 右側面の身舎壁面一部損傷

⑮12 代養子泰之進墓 (B09) : 右側面の身舎壁面に亀裂、燈籠 (T19) 宝珠の落下

⑯11 代久郷墓 (B18) : 花立の落下

⑰10 代久濃夫人墓 (B17) : 右側面の身舎壁面一部損傷、燈籠 (T36) 宝珠落下

⑱10 代久濃墓 (B15) : 燈籠(T31・T32)火袋、屋蓋、宝珠落下

⑲11 代久郷夫人墓 (B29) : 燈籠 (T61) 宝珠落下

⑳墓所周囲の玉垣 : 一部倒壊 (2カ所)



⑪B04_墓碑屋蓋のズレ



T08_燈籠損傷状況



⑫T11・T12_燈籠損傷状況



⑬T14_燈籠損傷狀況



⑭B08_墓碑損傷狀況



⑮B09_墓碑、T19_燈籠損傷狀況



⑯B18_花立損傷狀況



⑰B17_墓碑損傷狀況



T36_ 燈籠損傷狀況



⑱T31・T32_燈籠損傷



B15_墓碑損傷狀況



⑲B29_墓碑損傷狀況



T61_燈籠損傷狀況



⑳玉垣損傷状況



(3) D区・E区

㉑D区 4代久通嫡男久武墓 (B24) : 燈籠 (T52) の倒壊

㉒E区 宮之城島津家之墓 (B03) : 墓誌の損傷



㉑T52_燈籠損傷状況



㉒B03_墓誌損傷状況